


CONTEXTO HISTÓRICO Elementos históricos que hacen única a la Calle Mission

Elementos históricos – incluyendo letreros, recubrimientos, forma de los vestíbulos, materiales de revestimiento – son fuertes elementos que expresan la identidad cultural de la Calle Mission.

Una caminata a lo largo del corredor histórico de Mission (observando los restos del pasado): el equipo de El Plan de la Vida Pública de Mission recorrió la Calle Mission junto con nuestros expertos en conservación histórica. Hicimos una caminata de la Calle 16 a la Calle César Chávez para observar elementos significativos en la banqueta y en las fachadas de los edificios – rastreamos la historia del corredor y encontramos varias señales de su glamour pasado. Observamos cornizas, ventanas, antiguos letreros de neón, inscripciones en el pavimento desvanecidas, decoraciones exquisitas y vitrinas, murales desvanecidos y nuevo arte.

Aquí hay algunos ejemplos ilustrando nuestros hallazgos:



	Forma Original del Vestíbulo		Letrero Histórico
	Escaparate Original		Ventanas de Travesaño
	Plataforma de Escaparate Elevada		Ventanas de Travesaño Cubiertas
	Vestíbulo Recubierto con Baldosa Cerámica		Luces de Bóveda
	Vestíbulo Recubierto con Terrazo		Arquitectura Relevante
	Material de Revestimiento Original		Culturalmente Significativo

1 Forma Original del Vestíbulo	Un vestíbulo es el espacio que conecta la calle al interior de un edificio. Los vestíbulos se utilizaban estratégicamente por los comerciantes a lo largo de la Calle Mission para atraer a los clientes al interior de la tienda. Estos son ejemplos de vestíbulos que han conservado su forma por más de 50 años.	7 Letrero Histórico	Varios letreros sobre la Calle Mission han existido por más de 50 años. Incluso si los nombres han cambiado, la mayoría de las estructuras han sido conservadas. Los letreros de los comercios son uno de los elementos que identifican con mayor fuerza al distrito. La variedad sobre la Calle Mission incluye: saliente (perpendicular a la fachada), plano, formato vertical, neón, bombillas eléctricas en el marco y otras variaciones.
2 Escaparate Original	Algunos escaparates en el corredor de Mission han permanecido intactos, ya sea en su forma o en sus materiales originales. Esta selección muestra ejemplos que se han conservado a través de los años.	8 Ventanas de Travesaño	Ventanas en formato horizontal situadas encima de puertas o escaparates de una tienda o comercio. La mayoría de las ventanas de travesaño sobre la Calle Mission han sido cubiertas.
3 Plataforma de Escaparate Elevada	Uno puede encontrar varios ejemplos de plataformas de escaparates elevadas a lo largo de la Calle Mission, en su mayoría utilizados para presentar la mercancía y asegurarse que los clientes la notaran mejor.	9 Luces de Bóveda	Estos son bloques de vidrio prismático incrustados en la banqueta. Normalmente son utilizados para dejar pasar la luz a sótanos o bodegas que se encuentran debajo. Algunos buenos ejemplos han sido conservados a través del corredor.
4 Vestíbulo Recubierto con Baldosa Cerámica	Varios vestíbulos han conservado el recubrimiento original del piso de baldosas cerámicas, algunos de ellos remantándose a la década de 1910.	10 Arquitectura Relevante	Estando en uno de los vecindarios más antiguos de San Francisco, la Calle Mission alberga cierto número de edificios que se remontan a principios de la década de 1910, e incluso antes, que son excelentes ejemplos del estilo arquitectónico "Renacimiento Clásico". El corredor contiene buenos ejemplos de arquitectura comercial y residencial – algunos ejemplos habían sido alterados completamente a través de las décadas, algunos encontrados en estado de decaimiento y otros en muy buen estado de conservación. Otros géneros arquitectónicos importantes son los teatros históricos, que actualmente no son utilizados, pero sin embargo contribuyendo significativamente a la herencia cultural del distrito.
5 Vestíbulo Recubierto con Terrazo	Recubrimientos de piso de terrazo que se remontan hasta los años treinta se pueden encontrar a lo largo del corredor.	11 Culturalmente Significativo	Algunos edificios también han sido parte de la historia de Mission y han albergado un sinnúmero de eventos o personajes, convirtiéndose en una parte culturalmente significativa de la comunidad.
6 Material de Revestimiento Original	Una variedad de materiales (cerámica, madera, mármol y otros) se han utilizado para revestir el frente de los edificios a lo largo de la Calle Mission. Estos son algunos ejemplos de materiales de revestimiento que se han conservado.		

¿Cómo podemos promover la historia cultural en Mission?

¡Queremos su retroalimentación! Favor de dejar sus comentarios en la mesa de actividades.

- ### ACCIONES SUGERIDAS
- ➔ Establecer un programa de mejoramiento de fachadas para la sección "El Corazón del Vecindario" del corredor: ayudando a los dueños de comercios a mejorarlos y resaltar sus elementos históricos.
 - ➔ Usar tipos de pavimento especiales para indicar elementos históricos a lo largo del corredor.
 - ➔ Incorporar programas de conservación y restauración de letreros históricos dentro de los ya existentes requerimientos y programas de conservación histórica y espacios públicos (podría ser un requerimiento o incentivo para nuevo desarrollo).
 - ➔ Restaurar letreros como un elemento importante del paisaje urbano. Un programa para un inventario de letreros históricos seguido de restauraciones individuales dependiendo del financiamiento individual o programa de incentivos.
 - ➔ Utilizar exposiciones de arte e instalaciones para contar la historia de la Calle Mission (por ejemplo: herramientas de orientación)

MISSION PUBLIC LIFE PLAN

SAN FRANCISCO PLANNING DEPARTMENT
IN COLLABORATION WITH SFMTA